

Perkins 1006 motor, brandskadet



Varenr.: 17286

Serienummer: YB50328U536762U

Lokation: 5B

Stand: Brugt

Mærke: Perkins

Beskrivelse

ex Komatsu PC240-5 s/n K20490. Brændstofpumpe defekt (brand) - mangler generator og starter - drejer OK. SOLGT: bundkar incl. sugerør og oliepinde, ind sugning- og udstødningsmanifold

Galleri



