

21 DEC. 1999

Mobilkraner/Lifte /Service/Eftersyn

H. Serup Olesen A/S
Vejlevej 94-96, P.O. Box 70
7330 Brande
Tlf: 97-181311
Fax: 97-181332

Dato:
Dato sidste eftersyn:
Dato næste eftersyn:
Kran:
Lift:

Fabrikat: PPM
Type: 2309
Argang: 1973
Serienr.: 4728

1. Smøring
2. Just. & efterspænding
3. Kontrol
4. Bør rep.
5. Bør udskiftes
6. Udskiftet

Kunde:
j Ring-Andersen
Skibsværft
Svendborg.

Undervogn
Brems
Styreforb.
Styre cyl.
Styreventil
Styrekugler
Akselophæng
Styrepumpe
Hyd.sl. & rør forb.

mmmmmmmmmm

Hydrauliksystem
Hoved/Løft.cyl.
Vippe cyl.
Telescop cyl.
Cyl.kurv.
Støtteben cyl. HF
Støtteben cyl. VF
Støtteben cyl. HB
Støtteben cyl VB
Spil 1
Spil 2
Spil 3

mmmmmmmmmm

Hyd.Motor:
Hyd.tryk
Hyd.tank
Hyd.filter
Hyd. rør
Hyd.slanger
Hyd.olie

mmmmmmmm

Mekaniske Dele:
Ledbolte
Ruller støtteben
Bolt arm-bom

mmmm

Betjening:
Fører kabine
Betj.håndtag
Ventilblok
Skilte

mmmm

EI-System:
Overlast & Momentsikring
Platform

mm

Mekanisk Eftersyn
Krøjekrans/bolte
Arm/bom
Kugledrejekrans
Krøjebremse
Krøjegangear
Krøjelås
Chassis/ramme
Dragebånd
Telescopruller
Wire
Løfte krog
Krogsikring
Bom stop
Højdestop

mmmmmmmmmm

SlidTage no. 282

Motor:
Olietryk
Indsprøjtningsspu
Kølesystem/slang
Brændstofs system
Dyser
Vandpumpe
Ventilator/køler
Kølerslanger
Oliekøler
Udstødningssystem
Filter
Rør forb.
Kardanforb.

mmmmmmmm

Dette eftersyn giver ingen garanti mod kranstop.
Eftersyn foretaget d.

Erik Møller
HSO Montør

Prøvekørsel af kran:
Bemærkninger: *de i -ok*